

**COMUNICATO 1**

E' STATO RILEVATO CHE **NEL QUESTIONARIO VALUTAZIONE TECNICO-QUALITATIVA DEL LOTTO 7**, NELLA COLONNA DEI PUNTEGGI TECNICI MASSIMI, SONO STATI RIPORTATI PER MERO REFUSO VALORI ERRATI.

I PUNTEGGI MASSIMI CORRETTI SONO INVECE QUELLI RIPORTATI NELLA COLONNA: "PUNTEGGI RELATIVI ALLA VALUTAZIONE TECNICA SULLE MIGLIORIE" A CUI SI INVITA A FAR RIFERIMENTO.

COMUNICATO 2

ALL'INTERNO DEL **QUESTIONARIO VALUTAZIONE TECNICO-QUALITATIVO LOTTO 5** PUNTO N.4, RELATIVO ALLA POMPA DA VUOTO RISULTANO, PER MERO REFUSO, INVERTITI I SEGNI (< >) DEI VALORI DEL VUOTO.

SI RIPORTA LA TABELLA CON I SEGNI CORRETTI:

= 15 mbar

< 15 mbar

≤ 10 mbar

≤ 5 mbar